



ST500 | MT790

DO NOT DISCARD THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS
NE PAS JETER CES AVERTISSEMENTS ET CES INSTRUCTIONS
NO DESCHE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
NÃO DESCARTE ESTES AVISOS DE ATENÇÃO E INSTRUÇÕES

ST500 | MT790

ENGLISH

DANGER

This torch is used with a flammable product. Failure to comply with these warnings and instructions may result in an explosion or fire that may cause property damage, serious personal injury or death.

Read and comply with the instructions and warnings in this manual and familiarize yourself with the torch before lighting and using. Review instructions and warnings periodically to maintain awareness. Do not try to operate before reading instructions.

EXTREMELY FLAMMABLE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.

- Take precautions not to heat fuel tank.
- Contains flammable gas under pressure. Do not expose the torch or fuel to temperatures exceeding 120°F/49°C or prolonged sunlight.
- Never use torch in or around flammable fumes, liquids, or explosive materials.
- Never pierce fuel tank or expose torch to fire.
- Do not breathe gas, fumes, vapor or spray. If inhaled, remove affected person to fresh air.
- Avoid contact with eyes or skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. For skin contact, flush with large amounts of water.
- Do not modify torch in any way. Do not alter factory settings. Serious injury or death can result from adjusting factory settings or modifying factory fitted parts. Always use manufacturer recommended replacement parts.
- Read and understand refueling instruction before refueling torch. Refueling the torch incorrectly can result in serious injury or death.

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. Wash hands after handling.

LIGHTING AND OPERATION

Exercise caution when using this device not to breathe vapors. Depending on the task being conducted with device (wood burning, melting plastic, etc.) toxic or nauseating vapors may exist.

INTERMITTENT USE MODE

- Turn FLAME ADJUSTMENT KNOB (4) approximately halfway between "1" and "4" position.
- Press the SAFETY LOCK (2) button down and slide the IGNITION SWITCH (3) away from burner tip.
- Release IGNITION SWITCH (3) to extinguish torch.

CONTINUOUS USE MODE

- Turn FLAME ADJUSTMENT KNOB (4) approximately halfway between "1" and "4" position.
- Press the SAFETY LOCK (2) button down and slide the IGNITION SWITCH (3) away from burner tip.
- Slide CONTINUOUS FLAME LOCK (5) to "CONT" position to lock the IGNITION SWITCH (3) in the "ON" position.
- Release IGNITION SWITCH (3).
- Slide the CONTINUOUS FLAME LOCK (5) to "OFF" position to extinguish the torch.

ADJUST FLAME

- Slide FLAME ADJUSTMENT KNOB (4) to "1" for small flame.
- Slide FLAME ADJUSTMENT KNOB (4) to "4" for large flame.

USE AS SOLDERING IRON

NOTE: A small amount of smoke and/or odor may be noticeable during the initial use of the soldering tip, this is normal.

- Torch is factory set for use as a soldering iron and can be used immediately; after refilling.
- Loosen LOCK NUT (6) and adjust the EXHAUST PORT (7) so that hot air escapes in a safe direction and does not damage work surface.
- Tighten LOCK NUT (6) with firm pressure.
- Ignite torch as shown above.

NOTE: For best performance, make sure that the tip is tightly installed onto the SOLDERING TIP ASSEMBLY (8). Do not use tools to tighten tip.

USE AS A HOT AIR BLOWER

- Assemble for use as soldering iron.
- Remove the tip from the SOLDERING TIP ASSEMBLY (8) by rotating the tip counterclockwise.

NOTE: Tip may be difficult to remove if the solder tip has never been used. Allow torch to heat up in the soldering iron configuration (see above) for 3 minutes, then attempt to remove the tip.

- Never leave the torch unattended when lit.
- Never attempt to repair or heat a gasoline tank, a chemical drum an aerosol can, a compressed gas container that held flammable liquid or gas or any other chemical. Heating these is extremely dangerous, especially after they have been "emptied".

Department of Transportation Hazardous Materials Regulations forbids the carriage of butane or other flammable gas products on passenger aircraft. Do not pack this item or any other flammable gas item in any checked or carry-on baggage.

- Always make certain the torch is resting on level surface to reduce the risk of accidental tip over. Be sure the torch is not pointed in a direction which could cause nearby objects to ignite when the torch is set down.
- Never leave the torch unattended when lit.
- Never attempt to repair or heat a gasoline tank, a chemical drum an aerosol can, a compressed gas container that held flammable liquid or gas or any other chemical. Heating these is extremely dangerous, especially after they have been "emptied".
- Make sure torch is completely extinguished after use.
- Ensure that torch is completely cool before storing.
- Always have a fire extinguisher and a bucket of water near the torch and work area.

REFILLING OPERATION


- Use only Butane fuel when refilling torch.
- Ensure that the torch is extinguished before refilling.
- Allow sufficient time for torch to cool to room temperature before refilling the torch with fuel.
- Refill torch in a well ventilated area free of fire or other sources of ignition and away from people.

INSTALLING PROTECTIVE CAP (IF APPLICABLE)

- Slide the PROTECTIVE CAP (9) firmly onto the torch LOCKING NUT (6).
- Ensure that entire tip assembly is fully protected by cap.
- Ensure that IGNITION SWITCH (3) is disabled by PROTECTIVE CAP (9).

ADDITIONAL WARNINGS

- Ensure that LOCKING NUT (6) is securely tightened when using torch as soldering iron or hot air blower.
- Before each use and after refilling, listen for leaking. Never use a flame to check for leaks. Always use torch in a well-ventilated and spark-free area and where there are no open flames.
- In cold weather size of flame will be smaller. To produce larger flame, pre-warm torch to room temperature prior to use.
- Push the fuel canister and torch together to allow fuel to flow into the torch fuel tank. Torch should be filled in about 10 seconds.
- Stop refilling once the fuel begins to overflow. Wait 3 minutes to allow fuel gas to stabilize before igniting the torch.



STORAGE

- Ensure that IGNITION SWITCH (3) is in the "OFF" position.
- Allow several minutes for torch to cool. Never leave torch unattended.
- When torch is cool, store torch out of reach of children.
- Do not expose torch to temperatures in excess of 120°F/49°C
- Store torch in well ventilated areas.

FRANÇAIS

DANGER

Ce chalumeau est utilisé avec un produit inflammable. Le non-respect de ces avertissements et de ces instructions peut provoquer une explosion ou un incendie qui pourrait causer des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

Lire et observer les instructions et les avertissements donnés dans ce guide et prendre le temps de se familiariser avec le chalumeau avant de l'allumer et de l'utiliser. Réviser régulièrement les instructions et les avertissements afin de se rappeler les procédures à suivre. Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir lu les instructions.

EXTRÈMEMENT INFLAMMABLE.
CONTENU SOUS PRESSION.

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de chauffer le réservoir de combustible.
- Contient du gaz inflammable sous pression. Ne pas exposer le chalumeau ou le combustible à une température supérieure à 49 °C/120 °F ou le laisser longtemps en plein soleil.
- Ne jamais utiliser le chalumeau en présence de vapeurs, de liquides inflammables ou de matières explosives.
- Ne jamais percer le réservoir de combustible ou exposer le chalumeau aux flammes.
- Ne pas inhalez les gaz, les vapeurs ou les pulvérisations. En cas d'inhalation, déplacer la personne affectée à l'air frais.
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, rincer à grande eau.

REMARQUE : Pour un fonctionnement optimal, visser la PANNE (8) à bloc sur le fer à souder. Serrer à la main uniquement.

UTILISATION COMME SOUFFLEUR À AIR CHAUD

- Assembler l'appareil comme fer à souder.
- Retirer la PANNE (8) en la desserrant dans le sens antihoraire.

REMARQUE : Il est parfois difficile d'enlever une panne n'ayant jamais servi. Il est donc préférable de chauffer 3 minutes le chalumeau monté comme fer à souder (voir ci-dessus), puis de laisser la panne refroidir.

- Le chalumeau est maintenant prêt à être utilisé comme souffleur à air chaud.
- S'assurer que le chalumeau a entièrement refroidi avant de le ranger.

REMARQUE : Pour une flamme nue. Ne pas l'utiliser si des combustibles sont présents. Lire les sections d'avertissements des instructions.

REMPILLAGE

- Remplir le chalumeau uniquement avec du butane.
- S'assurer que le chalumeau est éteint avant de le remplir.
- Laisser refroidir le chalumeau un temps suffisant à la température ambiante avant de le remplir de combustible.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, dont le plomb, lequel est reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancer, de malformations congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov. **Se laver les mains après chaque utilisation.**

- Remplir le chalumeau dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation et des personnes.
- Ne jamais fumer pendant le remplissage du chalumeau.
- Tenir le chalumeau, la VALVE DE REMPLISSAGE (1) étant tournée vers le haut.
- Renverser la cartouche de combustible, puis insérer l'embout dans la VALVE DE REMPLISSAGE (1).
- Pousser l'embout sur la valve pour verser le combustible dans le réservoir du chalumeau. Le chalumeau devrait se remplir en 10 secondes environ.

AVERTISSEMENT : Prendre garde de ne pas inhaler les vapeurs lors de l'utilisation de cet appareil. Des vapeurs toxiques ou incommodantes pourraient être produites selon le type de tâche effectuée (brûler du bois, faire fondre du plastique, etc.).

ALLUMAGE ET UTILISATION

tout métal chauffé. Éviter les vapeurs de cadmium et de métaux galvanisés; enlever ces revêtements des surfaces à chauffer en les grattant ou en les ponçant avant de les chauffer.

- Tourner la MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA FLAMME (4) à mi-chemin environ entre 1 et 4.
- Appuyer sur le bouton du VERROU DE SÛRETÉ (2) et tirer la GÂCHETTE D'ALLUMAGE (3).
- Relâcher la GÂCHETTE D'ALLUMAGE (3) pour éteindre le chalumeau.

MODE D'UTILISATION INTERMITTENT

- Tourner la MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA FLAMME (4) à mi-chemin environ entre 1 et 4.
- Appuyer sur le bouton du VERROU DE SÛRETÉ (2) et tirer la GÂCHETTE D'ALLUMAGE (3).
- Faire glisser le VERROU DE FLAMME CONTINUE (5) à la position « CONT » pour bloquer la GÂCHETTE D'ALLUMAGE (3).

Relâcher la GÂCHETTE D'ALLUMAGE (3).

- Faire glisser le VERROU DE FLAMME CONTINUE (5) à la position « ARRÊT » (OFF) pour éteindre le chalumeau.

REGLAGE DE LA FLAMME

- Tourner la MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA FLAMME (4) à 1 pour obtenir une petite flamme.

Tourner la MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA FLAMME (4) à 4 pour obtenir une grande flamme.

UTILISATION COMME FER À SOUDER

REMARQUE : L'utilisation initiale de la panne produira un peu de fumée ou une légère odeur; cela est normal.

- Le fer à souder (réglage d'origine) est prêt à l'emploi après remplissage.

Desserrez l'ÉCROU DE BLOCAGE (6), puis orienter l'ORIFICE D'ÉCHAPPEMENT (7) de façon à évacuer l'air chaud dans une direction sécuritaire et sans danger pour la surface de travail.

- Resserrer à bloc l'ÉCROU DE BLOCAGE (6).

Allumer le chalumeau comme indiqué ci-dessus.

REMARQUE : Pour un fonctionnement optimal, visser la PANNE (8) à bloc sur le fer à souder. Serrer à la main uniquement.

UTILISATION COMME SOUFFLEUR À AIR CHAUD

- Assembler l'appareil comme fer à souder.
- Retirer la PANNE (8) en la desserrant dans le sens antihoraire.

REMARQUE : Il est parfois difficile d'enlever une panne n'ayant jamais servi. Il est donc préférable de chauffer 3 minutes le chalumeau monté comme fer à souder (voir ci-dessus), puis de laisser la panne refroidir.

- Le chalumeau est maintenant prêt à être utilisé comme souffleur à air chaud.
- S'assurer que le chalumeau a entièrement refroidi avant de le ranger.

REMARQUE : Pour une flamme nue. Ne pas l'utiliser si des combustibles sont présents. Lire les sections d'avertissements des instructions.

REMPILLAGE

- Assembler l'appareil comme pour un souffleur à air chaud.
- Dévisser l'ÉCROU DE BLOCAGE (6), puis enlever la PANNE (8) par la partie inférieure du bec du chalumeau.
- Reposer le bec du chalumeau, puis resserrer à bloc l'ÉCROU DE BLOCAGE (6).

Le chalumeau est maintenant prêt à être utilisé comme chalumeau au gaz.

- Allumer le chalumeau comme indiqué ci-dessus.

POSE DU CAPUCHON PROTECTEUR (LE CAS ÉCHÉANT)

- Glisser à bloc le CAPUCHON PROTECTEUR (9) sur l'ÉCROU DE BLOCAGE (6).
- S'assurer que le capuchon protecteur recouvre tout l'ensemble d'extrémité.

Vérifier que la GÂCHETTE D'ALLUMAGE (3) est neutralisée par le CAPUCHON PROTECTEUR (9).

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- L'ÉCROU DE BLOCAGE (6) doit être serré à bloc lorsqu'on utilise l'appareil comme fer à souder ou comme souffleur à air chaud.

Avant chaque utilisation et après avoir rempli le réservoir, écouter pour détecter s'il y a une fuite. Ne jamais utiliser une flamme pour détecter des fuites. Toujours utiliser le chalumeau dans un endroit bien ventilé, exempt d'étincelles et de flammes nues.

- Travailler uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter les vapeurs de flux, de peinture à base de plomb et de

ENTREPOSAGE

- Vérifier que la GÂCHETTE D'ALLUMAGE (3) est à la position « ARRÊT » (OFF).
- Laisser le chalumeau refroidir pendant plusieurs minutes. Ne jamais laisser le chalumeau sans surveillance.
- Lorsque le chalumeau est froid, le ranger hors de portée des enfants.

Ne pas exposer le chalumeau à une température supérieure à 49 °C/120 °F.

- Ranger le chalumeau dans un endroit bien ventilé.

ESPAÑOL

PELIGRO

Este soplete se usa con un producto inflamable. Si no se cumplen estas advertencias e instrucciones, se puede producir una explosión o un incendio que pueden causar daños materiales, lesiones corporales graves o la muerte.

Lea y cumpla las instrucciones y advertencias en este manual, y familiarícese con el soplete antes de encenderlo y utilizarlo. Revise las instrucciones y advertencias periódicamente para tenerlas presentes. No intente hacerlo funcionar antes de leer las instrucciones.

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
EL CONTENIDO ESTÁ BAJO PRESIÓN.

- Tome precauciones para no calentar el tanque de combustible.
- Contiene gas inflamable bajo presión. No exponga el soplete ni el combustible a temperaturas superiores a 120 °F/49 °C o en forma prolongada a la luz del sol.


Nunca use el soplete cerca o alrededor de vapores o líquidos inflamables o de materiales explosivos.

- Al encender el soplete, manténgalo alejado del rostro, las manos, la vestimenta y otros materiales inflamables.
- Por los puertos de escape del conjunto de la punta de soldadura sale aire extremadamente caliente. Siempre apoye el soplete sobre el soporte suministrado, aun durante descansos breves, para evitar dañar las superficies de trabajo y otros elementos inflamables. Apague el soplete durante las pausas más largas. Nunca apunte los puertos de salida escape hacia los ojos, el rostro, las manos u objetos inflamables.
- Tenga precaución al usar el soplete en exteriores, en días soleados o con viento. El brillo del sol hace imposible ver la llama del soplete. El viento puede llevar el calor de la llama de regreso hacia usted o hacia otras áreas que no se desean calentar. El viento también puede hacer que las chispas vuelen a otras áreas con materiales combustibles.
- La boquilla del quemador y el conjunto de la punta están extremadamente calientes durante el uso y permanecen calientes después de apagar el soplete. Tome precauciones para no tocar la punta del soplete hasta que el soplete se haya enfriado.
- Nunca use el soplete sobre o cerca de combustibles (sustancias inflamables, trapos, toallas, productos de papel, etc.). Tenga cuidado cerca de vehículos motorizados o de cualquier producto alimentado con gasolina, y preste atención a tuberías o tanques de combustible que estén ocultos.

- Siempre asegúrese de que el soplete esté apoyado sobre una superficie nivelada para reducir el riesgo de que se vuelque accidentalmente. Asegúrese de que el soplete no esté apuntando en una dirección que pueda provocar que los objetos cercanos se enciendan cuando se apoye el soplete.
- Nunca deje el soplete sin supervisión cuando esté encendido.
- Nunca intente reparar o calentar un tanque de gasolina, un tambor de productos químicos, una lata de aerosol, un recipiente de gas comprimido que haya contenido un líquido o gas inflamable o cualquier otro producto químico. Calentarlo es extremadamente peligroso, particularmente luego de haberlos "vaciado".
- Las regulaciones para materiales peligrosos del Departamento de Transporte prohíben el transporte de butano y de otros gases inflamables en aviones de pasajeros. No empaque este producto ni ningún otro producto con gas inflamable en ningún equipaje de bodega o de mano.
- Asegúrese de que el soplete esté completamente apagado después de usarlo.
- Asegúrese de que el soplete esté completamente frío antes de guardarlo.
- Siempre tenga un extintor de incendios y un balde con agua cerca del soplete y el área de trabajo.

PROCESO PARA VOLVER A LLENAR

- Use solo combustible de butano para volver a llenar el soplete.
- Asegúrese de que el soplete esté apagado antes de volver a llenarlo.
- Deje que transcurra un plazo de tiempo suficiente para que el soplete se enfríe a temperatura ambiente antes de volver a llenarlo de combustible.
- Vuelva a llenar el soplete en un área bien ventilada, donde no haya fuego u otras fuentes de encendido presentes y donde esté alejado de personas.
- Nunca fume mientras vuelve a llenar de combustible el soplete.
- Sostenga el soplete con la VÁLVULA DE LLENADO (1) hacia arriba.
- Invierte el envase de combustible e introduzca la punta del envase de combustible dentro de la VÁLVULA DE LLENADO (1).
- Empuje el envase de combustible y el soplete entre sí para permitir que el combustible fluya dentro del tanque de combustible del soplete. El soplete debe estar lleno en aproximadamente 10 segundos.
- Interrumpa esta operación cuando el combustible comience a desbordar.
- Espere 3 minutos para permitir que el gas combustible se establezca antes de encender el soplete.



ENCENDIDO Y OPERACIÓN

- ADVERTENCIA:** Cuando use este dispositivo, tenga cuidado de no respirar los vapores. Tenga en cuenta que puede haber vapores tóxicos

o nauseabundos según la tarea que realice con el dispositivo (quemar madera, derretir plástico, etc.).

MODO DE USO INTERMITENTE


- Gire la PERILLA DE AJUSTE DE LA LLAMA (4) aproximadamente hasta la mitad, entre las posiciones "1" y "4".
- Presione el botón de TRABA DE SEGURIDAD (2) hacia abajo y deslice el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (3) en dirección opuesta a la punta del quemador.
- Libere el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (3) para apagar el soplete.

MODO DE USO CONTINUO

- Gire la PERILLA DE AJUSTE DE LA LLAMA (4) aproximadamente hasta la mitad, entre las posiciones "1" y "4".
- Presione el botón de TRABA DE SEGURIDAD (2) hacia abajo y deslice el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (3) en dirección opuesta a la punta del quemador.
- Deslice la TRABA DE LLAMA CONTINUA (5) a la posición "CONT" para tratar el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (3) en la posición "ON" (encendido).
- Libere el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (3).
- Deslice la TRABA DE LLAMA CONTINUA (5) a la posición "OFF" (apagado) para apagar el soplete.

AJUSTE LA LLAMA


- Deslice la PERILLA DE AJUSTE DE LA LLAMA (4) a la posición "1" para obtener una llama pequeña.
- Deslice la PERILLA DE AJUSTE DE LA LLAMA (4) a la posición "4" para obtener una llama grande.



USO COMO SOLDADOR

- NOTA:** Es posible que note una pequeña cantidad de humo u olor durante el uso inicial de la punta de soldadura; esto es normal.

- El soplete viene configurado de fábrica para usarlo como soldador y puede usarse inmediatamente, después de rellenarlo.
- Afloje la TUERCA DE TRABA (6) y ajuste el PUERTO DE ESCAPE (7) para permitir que el aire caliente salga en una dirección segura y no dañe la superficie de trabajo.
- Apriete firmemente la TUERCA DE TRABA (6).
- Encienda el soplete como se mostró anteriormente.




- NOTA:** Para obtener el mejor rendimiento, asegúrese de que la punta esté firmemente instalada en el CONJUNTO DE LA PUNTA DE SOLDADURA (8). No use herramientas para apretar la punta.

USO COMO SOPLADOR DE AIRE CALIENTE

- Ármelo para usar como soldador.
- Para retirar la punta del CONJUNTO DE LA PUNTA DE SOLDADURA (8), gire la punta en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

- NOTA:** Es posible que sea difícil retirar la punta si nunca se ha usado la punta de soldadura. Permita que el soplete se caliente en la configuración de soldador (consulte los párrafos anteriores) durante 3 minutos, luego deje que la punta se enfríe.




3. Ahora el soplete está listo para usarse como soplador de aire caliente.

4. Encienda el soplete como se mostró anteriormente.

USO COMO SOPLETE A GAS

- (Esta es una llama abierta. No lo use si hay combustibles cerca. Lea las secciones de advertencia de las instrucciones)

- Ármelo para usar como soplador de aire caliente.
- Desenrosque la TUERCA DE TRABA (6), retire el CONJUNTO DE LA PUNTA DE SOLDADURA (8) y déjelo caer a través del extremo inferior de la punta del soplete a gas.
- Vuelva a instalar la punta del soplete a gas y apriete firmemente la TUERCA DE TRABA (6).
- El soplete está listo para funcionar como soplote a gas.
- Encienda el soplete como se mostró anteriormente.



INSTALACIÓN DE LA TAPA PROTECTORA (DE HABERLA)

- Deslice firmemente la TAPA PROTECTORA (9) sobre la TUERCA DE TRABA (6) del soplete.
- Asegúrese de que todo el conjunto de la punta quede totalmente protegido por la tapa.
- Asegúrese de que el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (3) quede desactivado con la TAPA PROTECTORA (9).

ENCENDIDO Y OPERACIÓN

- ADVERTENCIA:** Cuando use este dispositivo, tenga cuidado de no respirar los vapores. Tenga en cuenta que puede haber vapores tóxicos

- Asegúrese de que la TUERCA DE TRABA (6) esté firmemente apretada cuando use el soplete como soldador o como soplador de aire caliente.
- Antes de cada uso y después de volver a llenarlo, escuche si hay ruido de un escape de gas. Nunca use una llama para determinar si hay fugas. Siempre use el soplete en un área bien ventilada y sin chispas, donde no haya llamas abiertas.
- En climas fríos, el tamaño de la llama será más pequeño. Para producir una llama más grande, precaliente el soplete a temperatura ambiente antes de usarlo.

ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (3) esté en la posición "OFF" (apagado).
- Deje transcurrir varios minutos para permitir que el soplete se enfríe. Nunca deje el soplete sin supervisión.
- Cuando el soplete esté frío, guardelo fuera del alcance de los niños.
- No exponga el soplete a temperaturas superiores a 120 °F/49 °C.
- Almacene el soplete en áreas bien ventiladas.

PORTEGUÉS

PERIGO

Este maçarico é usado com um produto inflamável. Não seguir as instruções e os avisos de atenção pode provocar uma explosão ou incêndio que pode causar danos materiais, acidentes pessoais graves ou morte.

Leia e observe as instruções e os avisos de atenção deste manual e familiarize-se com o maçarico antes de acendê-lo e usá-lo. Leia frequentemente as instruções e os avisos de atenção para estar sempre a par das mesmas. Não tente operar o maçarico sem antes ler estas instruções.

EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL. CONTEÚDO SOB PRESSÃO.

- Tome precauções para não aquecer o tanque de combustível.
- Contém gás inflamável sob pressão. Não exponha o maçarico ou combustível a temperaturas que excedam 49 °C/120 °F ou à luz do sol de maneira prolongada.
- Nunca use o maçarico próximo a vapores, líquidos inflamáveis ou materiais explosivos.
- Nunca fure o tanque de combustível ou exponha o maçarico ao fogo.
- Não inale gás, fumaça, vapores ou borrifos. Se inalados, remova a pessoa afetada para uma área ao ar livre.
- Evite contato com os olhos ou a pele. No caso de contato com os olhos, enxágue imediatamente com bastante água e procure um médico. No caso de contato com a pele, lave com bastante água.
- Não modifique o maçarico de forma alguma. Não altere os ajustes de fábrica. Alterações nos ajustes de fábrica ou modificação das peças instaladas na fábrica pode causar acidente pessoal grave ou morte. Use sempre as peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Leia e compreenda a instrução de reabastecimento antes de reabastecer o maçarico. Reabastecer incorretamente o maçarico pode causar acidente pessoal grave ou morte.

- ATENÇÃO:** Este produto pode causar exposição a produtos químicos como o chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar defeitos congênitos ou danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov. **Lave as mãos após o manuseio.**

- Mantenha o maçarico longe do alcance de crianças e de pessoas que não tenham lido as instruções de uso. Não aponte o maçarico em direção ao rosto, outras pessoas ou objetos inflamáveis. Nunca use o maçarico para acender cigarros.
- Use sempre proteção para os olhos e luvas quando estiver acendendo e usando o maçarico.
- Para evitar risco de dano ao maçarico, proteja sempre o maçarico de impacto e nunca o deixe cair no chão ou em superfícies duras. Nunca use um maçarico que aparente estar danificado.
- Aquecer uma superfície pode fazer com que o calor seja conduzido para as superfícies vizinhas, que podem ser combustíveis ou se tornarem pressurizadas quando aquecidas. Verifique sempre para que nenhuma peça ou material seja aquecido inadvertidamente.

- Não use o maçarico se ele estiver vazando, danificado ou funcionando incorretamente. Se o maçarico estiver vazando, entre em contato com o fabricante ou com o revendedor. Trabalhe somente em áreas bem ventiladas. Evite os vapores de fluxos, pinturas à base de chumbo e todas as operações de aquecimento de metal. Tenha cuidado para evitar os vapores produzidos durante a eletrodeposição de chumbo e galvanização de metais. Remova esses revestimentos da área a ser aquecida usando lima ou lixa antes de aquecer.
- Acenda o maçarico distante do rosto, mãos, roupas e de outros materiais inflamáveis.

- Ar extremamente quente sai de janelas de descarga no conjunto do bico de soldagem. Apoie sempre o maçarico no suporte fornecido, mesmo durante intervalos curtos, para evitar risco de danos às superfícies de trabalho ou outros itens inflamáveis. Apague o maçarico durante intervalos mais longos. Nunca aponte as janelas de descarga na direção dos olhos, rosto, mãos ou outros itens inflamáveis.

- Tome cuidado quando estiver operando o maçarico ao ar livre durante dias ensolarados ou de muito vento. Com sol forte é impossível enxergar a chama do maçarico. O vento pode soprar o calor do maçarico na sua direção. O maçarico sempre deve ser colocado de forma segura em uma superfície nivelada para reduzir o risco de tombamento acidental. Depois de usar o maçarico, não o deixe apontado para uma direção que possa provocar a ignição dos objetos que estiverem perto.

- O conjunto do bocal e bico do queimador torna-se extremamente quente durante o uso e permanece quente após se apagar o maçarico. Tome precauções para não tocar no bico do maçarico até o maçarico ter esfriado.
- Nunca use o maçarico em ou próximo a materiais combustíveis (combustíveis, trapos, toalhas, produtos de papel etc.). Fique atento quando estiver próximo a veículos motorizados ou quaisquer produtos movidos a gasolina, bem como de tubulação/mangueiras e tanques de combustível que possam estar ocultos.

- O maçarico sempre deve ser colocado de forma segura em uma superfície nivelada para reduzir o risco de tombamento acidental. Depois de usar o maçarico, não o deixe apontado para uma direção que possa provocar a ignição dos objetos que estiverem perto.
- Quando aceso, nunca deje o maçarico sem supervisão.

- Nunca tente reparar ou aquecer um tanque de gasolina, um tambo com produto químico, uma lata de aerosol ou um recipiente de gás comprimido que conteve algum líquido inflamável, gás ou outro produto químico. Aquecer esse tipo de recipiente é extremamente perigoso, principalmente quando estiver "vazio".

- As Regulamentações de Materiais Perigosos do Departamento de Transporte (Ministério de Transporte dos EUA) proibem o transporte de butano e outros produtos de gás inflamável em aeronave de passageiros. Não coloque na mala este item ou outro item de gás inflamável em qualquer bagagem despachada ou bagagem de mão. Verifique se o maçarico está totalmente apagado após o uso.

- Certifique-se de que o maçarico esteja completamente frio antes de armazená-lo.

- Tenha sempre um extintor de incêndio e um balde de água perto do maçarico e da área de trabalho.

OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO

- Use somente butano como combustível quando estiver reabastecendo o maçarico.
- Verifique se o maçarico está apagado antes de reabastecer.
- Aguarde tempo suficiente para que o maçarico resfrie até a temperatura ambiente antes de abastecer o maçarico com combustível.

- Abasteça o maçarico em uma área bem ventilada sem fogo ou outras fontes de ignição e afastado de pessoas.
- Nunca fume enquanto estiver abastecendo o maçarico.
- Segure o maçarico com a VÁLVULA DE ENCHIMENTO (1) para cima.
- Inverta o cartucho de combustível e insira o bico do cartucho de combustível na VÁLVULA DE ENCHIMENTO (1).
- Empurre o cartucho de combustível e o maçarico juntos para deixar o combustível fluir para o tanque de combustível do maçarico. O maçarico deve ser abastecido em cerca de 10 segundos.

- INSTALAÇÃO DA TAMPA PROTETORA (SE APPLICÁVEL)**
- Deslide a TAMPA PROTETORA (9) firmemente na CONTRAPORCA (6) do maçarico.

- Pare o abastecimento assim que o combustível começar a transbordar.
- Aguarde 3 minutos para deixar o gás combustível se estabilizar antes de acender o maçarico.

ACENDIMENTO E OPERAÇÃO

- AVISOS DE ATENÇÃO ADICIONAIS**
- Tome cuidado ao usar este dispositivo, para não inalar vapores. Dependendo da tarefa a ser realizada com o dispositivo (queima de madeira, derretimento de plástico etc.), podem existir vapores tóxicos ou que provocam náusea.

MODO DE USO INTERMITENTE

- Gire o BOTÃO DE CONTROLE DA CHAMA (4) aproximadamente a meio caminho entre as posições "1" e "4".
- Pressione para baixo o botão TRAVA DE SEGURANÇA (2) e deslide o INTERRUPTOR DE IGNição (3) afastando-o do bico do queimador.
- Solte o INTERRUPTOR DE IGNição (3) para apagar o maçarico.

MODO DE USO CONTÍNUO

- Gire o BOTÃO DE CONTROLE DA CHAMA (4) aproximadamente a meio caminho entre as posições "1" e "4".
- Pressione para baixo o botão TRAVA DE SEGURANÇA (2) e deslide o INTERRUPTOR DE IGNição (3) afastando-o do bico do queimador.
- Deslide a TRAVA DE CHAMA CONTÍNUA (5) para a posição "CONT" para travar o INTERRUPTOR DE IGNição (3) na posição "LIGADO".
- Solte o INTERRUPTOR DE IGNição (3).
- Deslide a TRAVA DE CHAMA CONTÍNUA (5) para a posição "DESLIGADO" para apagar o maçarico.

AJUSTE DA CHAMA

- Deslide o BOTÃO DE CONTROLE DA CHAMA (4) para "1" para chama fraca.
- Deslide o BOTÃO DE CONTROLE DA CHAMA (4) para "4" para chama forte.

USO COMO FERRO