

BERNZOMATIC®

O OXÍGENO

PESO NETO 40.1 g / 1.4 ONZAS



Utilícelo solamente con sopletes diseñados para gas de oxígeno. Lea y siga importantes advertencias de seguridad en la etiqueta lateral.



No retire ni dañe esta etiqueta.

⚠ RIESGO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN/CONTENIDO BAJO PRESIÓN/OXIDANTE

PELIGRO: puede provocar o agravar un incendio; oxidante.

ADVERTENCIA: contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.

Para reducir el riesgo de fuga, incendio o explosión:

ANTES DE USAR

1. Lea y siga todas las instrucciones del manual de usuario del soplete y del cilindro de gas de propano, MAPP® o MAP-Pro™.
2. Revise los sellos del cilindro y del soplete. Nunca lo use con los sellos dañados o faltantes.
Deseche el cilindro si hay suciedad o partículas de óxido en el área de la válvula.
3. Apague el soplete.
4. Realice la conexión a la intemperie, lejos de llamas piloto, llamas, chispas u otras fuentes de encendido.
5. Realice la conexión del cilindro lejos de materiales altamente combustibles, especialmente grasa o aceite.
Nunca coloque aceite ni engrase ninguna parte del cilindro ni el soplete.
El escape de gas puede encender estos materiales sin llama ni chispa.
6. Enrosque en el sentido opuesto a las agujas del reloj para conectar el cilindro a la conexión del regulador de oxígeno del soplete de oxígeno/propano, oxígeno/MAPP® u oxígeno/MAP-Pro™. El cilindro tiene rosca hacia la izquierda.
7. Apriete a mano solamente. Ajustar demasiado dañará los sellos o la rosca.
8. Verifique que no existan fugas colocando agua jabonosa sobre las conexiones y buscando burbujas.

DURANTE EL USO

1. Nunca use con sopletes de gas propano estándar, MAPP® ni MAP-Pro™.
Usar solamente con sopletes diseñados para oxígeno.
2. Úselo solamente en áreas bien ventiladas.
3. Nunca use cerca de luces piloto, llamas, chispas u otras fuentes de encendido.
En caso de incendio: Detenga la fuga si es seguro hacerlo.
4. Nunca use cerca de materiales altamente combustibles, como aceite y grasa.
5. No inhale el contenido del cilindro. El gas del cilindro no está aprobado para el uso interno ni para el uso médico.

DESPUÉS DE USAR

1. Apague el soplete. Deje enfriar.
2. Desconecte el soplete cuando no esté en uso.
3. Desconecte y guarde lejos de las luces piloto, llamas y chispas.
El escape de gas puede agrandar incendios existentes.
4. Almacene lejos de materiales altamente combustibles, especialmente grasa o aceite.
El escape de gas puede encender estos materiales sin llama ni chispa.
5. Vuelva a poner la tapa para mantener limpia la válvula.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

1. Manténgalo alejado del alcance de los niños.
2. Mantenga las válvulas y conexiones libres de aceite y grasa.
3. Manténgalo alejado del calor, las chispas o las llamas. Proteja de la luz del sol. Almacénelo en un lugar bien ventilado. Nunca lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (49 °C).
4. Nunca lo almacene en espacios habitados.
5. Nunca vuelva a llenar este cilindro. Volver a llenarlo puede ocasionar una explosión. La ley federal estadounidense prohíbe el transporte si se rellenan los cilindros e impone una multa de hasta \$500,000 y 5 años de prisión (49 U.S.C. 5124).
6. Nunca lo ponga en el equipaje ni lo lleve en trenes o aviones.
7. Para desecharlo, póngase en contacto con su transportista de basura o centro de reciclaje local. Nunca lo ponga en el fuego o en un incinerador.
No lo perforo.

ADVERTENCIA: este contenedor y los productos secundarios de la combustión de su contenido emanan productos químicos que el estado de California ha determinado que son cancerígenos o que producen defectos de nacimiento u otros daños al aparato reproductivo.

MAP-Pro™ es una marca registrada de Worthington Industries.

MAPP® es una marca registrada de BOC Group, Inc.

C.A.S. No. 7782-44-7 UN 1072

Fabricado en EE.UU. con componentes globales